

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 1886 |
| Fecha de inicio : | 2023-07-05 |
| Fecha de finalización : | 2023-07-06 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 13:46 | Hora de termino: | 14:00 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo: Llantas/revestimiento/presion del aire (montacargas) | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| Herramientas utilizadas : | inspección visual | inspección al tacto | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|--|--|
| Repuestos utilizados : | Tubo para inspección al la presión | | |
| Cantidad : | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Equipo o instalación: | Revestimiento de las llantas delanteras desgastadas. |
| Área: | Almacén |
| trabajo a efectuar: | Revisión de las llantas |
| tiempo estimado: | 20 minutos |

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

| |
|--------------------------------|
| original: Ejecutor del trabajo |
| copia: Jefe de mantenimiento |