

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1117
Fecha de inicio :	2022-07-27
Fecha de finalización :	2022-07-21

Hora de inicio:	14:30	Hora de termino:	18:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: alarma de retroceso	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	0			
Cantidad :	0			

Repuestos utilizados :	0			
Cantidad :	0			

Equipo o instalación:	Montecargas
Área:	ALMACEN
trabajo a efectuar:	Se solicita Contracción
tiempo estimado:	10 min.

Responsable de ejecución: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Responsable de mantenimiento: Oscar Isaac Monroy Cardoza

Firma: 

Firma: 

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento