

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2001
Fecha de inicio :	2023-08-04
Fecha de finalización :	2023-08-02

Hora de inicio:	3:40	Hora de termino:	3:45
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: INSPECCIÓN DE PALETS (sin cuarteaduras, apolillamiento, astillamiento, grietas y/o clavos expuestos)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	inspeccion visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	los palets se encuentran en buen estado
Área:	Almacén Merdiz, Dmsa
trabajo a efectuar:	Revisar los palets
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: lv

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del  
trabajo

copla: Jefe de  
mantenimiento