

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2277
Fecha de inicio :	2023-10-07
Fecha de finalización :	2023-10-05

Hora de inicio:	10:30	Hora de término:	10:35
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
INSPECCIÓN DE PALETS (sin cuarteaduras,
apolillamiento, astillamiento, grietas y/o clavos expuestos)

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	✓
CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	inspección usual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Palets en buen estado
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar palets
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento