

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1874
Fecha de inicio :	2023-07-11
Fecha de finalización :	2023-07-11

Hora de inicio:	9:40	Hora de termino:	10:00
-----------------	------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
INSPECCIÓN DE PALETS (sin cuarteaduras,
apolillamiento, astillamiento, grietas y/o clavos expuestos)
los palets se encuentran en
buen estado

TIPO DE MANTENIMIENTO:	
PREVENTIVO:	✓
CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	Inspección visual			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Revisar y mantener los palets en buen estado, para evitar algún percance
Área:	Almacenes Merdiz y Dimsa
trabajo a efectuar:	Tener los palets listos y en buenas condiciones
tiempo estimado:	20 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: XVC

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento