

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2222
Fecha de inicio :	2023-09-21
Fecha de finalización :	2023-09-19

Hora de inicio:	9:50	Hora de termino:	9:55
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: INSPECCIÓN DE PALETS (sin cuarteaduras, apolillamiento, astillamiento, grietas y/o clavos expuestos)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	los palets se encuentran en buen estado
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Revisar los palets
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: XVC

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento