

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1941
Fecha de inicio :	2023-07-19
Fecha de finalización :	2023-07-17

Hora de inicio:	11:40	Hora de termino:	11:55
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: INSPECCIÓN DE PALETS (sin cuarteaduras, apolillamiento, astillamiento, grietas y/o clavos expuestos)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Martillo	Tablas		
Cantidad :	1			

Repuestos utilizados :	Inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	Los palets se encuentran en buen estado
Área:	Almacén Merdiz y Dimsa
trabajo a efectuar:	Avisar los palets para mantenerlos en buen estado y quitar perances
tiempo estimado:	15 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copias: Jefe de
mantenimiento