

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	203
Fecha de inicio :	2020-08-02
Fecha de finalización :	2020-07-31

Hora de inicio:	10:35	Hora de termino:	10:40
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: INSPECCIÓN DE PALETS (sin cuarteaduras, apollamiento, astillamiento, grietas y/o clavos expuestos)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	X
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Repuestos utilizados :	X	X	X	X
Cantidad :	X	X	X	X

Equipo o instalación:	tarimas / Espacio entre materiales.
Area:	Bodega / Almacén.
trabajo a efectuar:	Revisar el espacio entre tarimas y que estén en buen estado
tiempo estimado:	15 minutos

Responsable de ejecución: ALEJANDRO MONTES VENERO

Firma: 

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de