

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2076
Fecha de inicio :	2023-08-20
Fecha de finalización :	2023-08-18

Hora de inicio:	11:10	Hora de término:	11:20
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo:
INSPECCIÓN DE PALETS (sin cuarteaduras,
apolillamiento, astillamiento, grietas y/o clavos expuestos)

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PREVENTIVO:



CORRECTIVO:

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	los pallet se encuentran en buen estado
Área:	Almacén
trabajo a efectuar:	Reusar pallets
tiempo estimado:	10 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma:

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento