

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 1937 |
| Fecha de Inicio : | 2023-07-18 |
| Fecha de finalización : | 2023-07-11 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 10:35 | Hora de termino: | 10:45 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo: Puntos de lubricación Externa (Montacargas) | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | Inspección visual | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Equipo o instalación: | Lubricación externa en buen estado |
| Área: | Almacén / Montacargas |
| trabajo a efectuar: | Revisar los puntos de lubricación en buen estado |
| tiempo estimado: | 10 min |

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: XVC

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento