

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2188
Fecha de inicio :	2024-03-07
Fecha de finalización :	2023-09-19

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: Inspección sistema hidráulico	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspección Visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	no se ha reusado el sistema a fondo
Área:	Manta
trabajo a efectuar:	Reusar a fondo el sistema hidraulico
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento