

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	2308
Fecha de inicio :	2023-11-08
Fecha de finalización :	2023-11-07

Hora de inicio:	15:20	Hora de termino:	15:28
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Señalización de ruta de evacuación y salidas de emergencia visibles	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	✓
	CORRECTIVO:	


Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	inspección usual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las señalizaciones son visibles
Área:	Bodega general
trabajo a efectuar:	Reusar señalética
tiempo estimado:	5 min

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo

copia: Jefe de mantenimiento