

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1879
Fecha de inicio :	2023-09-06
Fecha de finalización :	2023-08-05

Hora de inicio:	11:05	Hora de termino:	11:10
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Señalización de ruta de evacuación y salidas de emergencia visibles	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :	Inspeccion visual			
Cantidad :				

Equipo o instalación:	las rutas estan bien establecidas
Área:	Almacén / Bodega en general
trabajo a efectuar:	Revisar las rutas de evacuación
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: 

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento