

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 2031 |
| Fecha de Inicio : | 2023-10-07 |
| Fecha de finalización : | 2023-09-05 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 11:00 | Hora de termino: | 11:10 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

Descripción del trabajo:
Señalización de ruta de evacuación y salidas de emergencia visibles

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | inspección usual | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Equipo o instalación: | las señalizaciones estan bien |
| Area: | Bodega general |
| trabajo a efectuar: | Reusar la señalación |
| tiempo estimado: | 10 min |

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: Xue

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

| |
|--------------------------------|
| original: Ejecutor del trabajo |
| copia: Jefe de mantenimiento |