

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	918
Fecha de inicio :	2023-03-07
Fecha de finalización :	2022-11-30

Hora de inicio:	11:30	Hora de termino:	12:00
-----------------	-------	------------------	-------

Descripción del trabajo: Sistema hidráulico: chequeo y verificación del sistema, según pauta de trabajo.	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>
	CORRECTIVO:	<input type="checkbox"/>

Herramientas utilizadas :	Manua l		
Cantidad :	2		

Repuestos utilizados :	chequeo		
Cantidad :	2		

Equipo o instalación:	Reuccion
Área:	Montacargas
trabajo a efectuar:	Reuccion de sistema hidraulico
tiempo estimado:	30 minutos

Responsable de ejecución: Obed Pliego Salinas

Responsable de mantenimiento: Ana Alvarez Ordaz

Firma: 
Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento