


Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	1876
Fecha de inicio :	2023-09-12
Fecha de finalización :	2023-09-12

Hora de inicio:	9:35	Hora de termino:	9:55
-----------------	------	------------------	------

Descripción del trabajo: Suelo uniforme y regular (Estantería)	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :	inspección visual			
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	El suelo estaren buen estado
Área:	Almacén, Bodega
trabajo a efectuar:	Revisar que el suelo no presente deformaciones o desniveles
tiempo estimado:	20 min.

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: 

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento