

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 2129 |
| Fecha de inicio : | 2023-09-26 |
| Fecha de finalización : | 2023-08-26 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 12:30 | Hora de termino: | 12:35 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del trabajo: Transmisión (Montacargas) | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | CORRECTIVO: | <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | Inspección visual | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Equipo o instalación: | . |
| Área: | Manta |
| trabajo a efectuar: | Revisar la transmisión |
| tiempo estimado: | 5 min |

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: Kue

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento