

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 1904 |
| Fecha de inicio : | 2023-07-05 |
| Fecha de finalización : | 2023-07-06 |

| | | | |
|-----------------|-------|------------------|-------|
| Hora de inicio: | 18:10 | Hora de termino: | 18:20 |
|-----------------|-------|------------------|-------|

| | | |
|---|------------------------|---|
| Descripción del trabajo: Transmisión (Montacargas) | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | ✓ |
| | CORRECTIVO: | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|-------------------|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | Inspección visual | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Equipo o instalación: | Realizar una inspección más adetalle por un experto ya que a la vista esta humede de aceite y posible fuga |
| Área: | Almacén |
| trabajo a efectuar: | Inspección visual de la Transmisión que no tenga alguna fuga de liquido |
| tiempo estimado: | 10 min 10 min |

Responsable de ejecución: Xavier Gregorio Verona Caballero

Firma: Rue

Responsable de mantenimiento: ADRIAN PORFIRIO MERCADO DIAZ

Firma: _____

| |
|--------------------------------|
| original: Ejecutor del trabajo |
| copia: Jefe de mantenimiento |