

MES: ABRIL 2020FOLIO: 04

EXTINTOR	Otro	CAPACIDAD NOMINAL (KG)	ETIQUETA LEGIBLE QUE CONTENGA					ESTÁ OSTRUIDO	ESTÁ SEÑALIZADO	SELLO SIN VIOLAR	PRESIÓN OPERABLE	EQUIPO EN SERVICIO	FECHA DE RECARGA							REPORTE DE DAÑOS (INDIQUE LAS PARTES QUE APLIQUEN)						
			A	B	C	D	E	F	G	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	SÍ	NO	MES	AÑO	1	2	3	4	5	6	7
CO2																										
1		6	X									X	X					X	6	19						
2		9	X									X	X					X	6	19						
3		4.5	X									X	X					X	6	19						

## CONTENIDO ETIQUETA:

## TIPOS DE DAÑOS:

- A. Nombre, razón social, domicilio y teléfono del proveedor.  
 B. Capacidad nominal y tipo de agente extingüente.  
 C. Instrucciones breves de operación, apoyadas con símbolos o gráficos.  
 D. Clase de fuego a que está destinado el equipo y contraindicaciones de uso (si aplicara).  
 E. Contraseña oficial de cumplimiento de la NCM aplicable (NOM-106-SCFI-2000 o NOM-154-SCFI-2005).

1. Seguro y precinto sin violar.  
 2. Manijas de recarga y transporte completas, sin golpes, deformaciones, corrosión.  
 3. Mangueras completas, sin roturas, desprendimientos, con boquilla, sin deformaciones.  
 4. Collarín con holograma y/o troquelado con fecha de prueba hidrostática.  
 5. Etiqueta tipo calcomanía completa y sin dato.  
 6. Boquilla o tobera de descarga, con cincho de inmovilización.

Fecha de elaboración

DD

06

MM

03

AA

20

Realizado por:

ISIDORO

Nombre


Supervisado por:

Escriba

Fecha de revisión:

SEGUIMIENTO A ANOMALÍAS PREVIAS

Anomalía corregida: se reporta al encargado OSCA



FUEGO CLASE B - C

Carretera Federal pachuca Actopan KM 7.1 Colonia La Loma Pachuca Hgo.