





Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.  
BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad de  
SEMANAL

Fecha de la revisión: 05/11/06 cr-2

Nombre encargado de inspeccionar:

OSCAR MONROY

Firma del encargado de inspeccionar:

*[Signature]*

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	% DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?		¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?		¿FUNCIONA?	HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REEMPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBO O CORTOCIRCUITO?		¿SE PRESENTA DESEMBAZAMENTO O POR REFLEXIÓN?		¿SE PRESENTA CALENTAMIENTO Y CALABRETEO EN EL funcionamiento?		OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS:				
							SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO
							SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	SI	NO
1	OFICINAS GERENCIAL	70	220720	100	100	6/9/11	X	X	X	X	X	12	100		X	X	X	X	X		Compu B747ms				
2	OFICINAS VENTAS	70	220720	100	100	6/9/11	X	X	X	X	X	0	0		X	X	X	X	X						
3	OFICINA ALMACEN	70	220720	100	100	6/12/10	X	X	X	X	X	12	0		X	X	X	X	X		Compu B747ms				
4	EXTERIOR	70	290519	100	100	6/12/10	X	X	X	X	X	12	0		X	X	X	X	X						
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

Canalera Federal Pachuca-Acapulco KM 7.1 Colonia La Loma Pachuca Hgo



Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.  
BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad de SEMANAL

Fecha de la revisión:

12/11/2015-20

Nombre encargado de inspeccionar:

OSCAR MONROY

Firma del encargado de inspeccionar:

OSCAR MONROY

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	% DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?		¿PRESENTA VIBRACIÓN EXCESIVA?		¿FUNCIONA?		HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REEMPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOCÓPIO?		¿SE PRESENTA DELGUEZAMIENTO O FORTI REFLEXIÓN?	¿El mantenimiento y calibración funciona correctamente?	OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS:
							SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO	SI	NO	
1	OFICINAS GERENCIAL	70	26/7/10	10	0	22/21	X	X	X	X	X	X	12	0		X	X	X	X	Camara Blanca
2	OFICINAS VENTAS	70	26/7/10	10	0	22/21	X	X	X	X	X	X	10	0		X	X	X	X	
3	OFICINA ALMACEN	70	26/7/10	10	0	22/21	X	X	X	X	X	X	10	0		X	X	X	X	
4	EXTERIOR	70	22/07/19	10	0	21/21	X	X	X	X	X	X	10	0		X	X	X	X	Camara Blanca
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				

Cedera Federal Pachuca Autopista KM 7.1 Colonia La Loma Pachuca Hgo



Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.  
BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad de  
SEMANAL

Fecha de la revisión:

19A1240CT20

Nombre encargado de inspeccionar:

OSCAR MONROY

Firma del encargado de inspeccionar:

OSCAR MONROY

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?		¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?		¿FUNCIONA?	HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REEMPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO?		¿SE PRESENTA DESEMBAZAMENTO DEL LUMINARIO O POR REFLEXIÓN?		¿El procedimiento y el material utilizado son correctos?	OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS:
						SI	NO	SI	NO					SI	NO	SI	NO		
1	OFICINAS GERENCIAL	70	22/07/20	100	21/11/21	X	X	X	X	X	12	0		X	X	X	X		
2	OFICINAS VENTAS	70	22/07/20	100	21/11/21	X	X	X	X	X	12	0		X	X	X	X		
3	OFICINA ALMACEN	70	22/07/20	100	21/11/21	X	X	X	X	X	12	0		X	X	X	X		
4	EXTERIOR	70	22/07/20	100	21/11/21	X	X	X	X	X	12	0		X	X	X	X		
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			

Camelión Federal Pastores-Adipán KM 7.1 Colonia La Loma Pastores Hgo.



Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.  
BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

Periodicidad de  
SEMANAL

Fecha de la revisión: 26/13/07-20

Nombre encargado de inspeccionar:

OSCAR MORALES

Firma del encargado de inspeccionar:

OSCAR MORALES

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?			¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?			¿FUNCIONA?			HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REEMPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO?			¿PRESENTA DISTORSIONAMIENTO DIRECTO O POR REFLEXIÓN?			¿El presencado y calentamiento funciona correctamente?			OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS:
						SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA				SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
1	OFICINAS GERENCIAL	70	26/10	100	02/12	X			X			X			12	0		X			X						Comprim. Balam
2	OFICINAS VENTAS	70	26/10	100	02/12	X			X			X			12	0		X			X						Comprim. Balam
3	OFICINA ALMACEN	70	26/10	100	02/12	X			X			X			12	0		X			X						Comprim. Balam
4	EXTERIOR	70	26/10	100	02/12	X			X			X			12	0		X			X						Comprim. Balam
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											

Comisión Federal Peticiones Adquisición NM 7.1 Colonia La Loma Peticiones High