




	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	01 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	02 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL				SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL				SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire				✓			14. Claxon				✓		
2. Todas las luces				✓			15. Dirección hidráulica				✓		
3. Dispositivos de advertencia				✓			16. Freno				✓		
4. Número de horas/kilometraje				✓			17. Freno de emergencia				✓		
5. Relojes indicadores				✓			18. Seguro de arranque en posición neutral				✓		
6. Daños a la carrocería				✓			19. Inclinación del trinche				✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua				✓			20. Subir y bajar el trinche				✓		
8. Nivel de aceite del motor				✓			21. Aditamentos hidráulicos				✓		
9. Nivel del refrigerante				✓			22. Estado y seguro del trinche				✓		
10. Nivel de combustible				✓			23. Cinturones de seguridad				✓		
11. Nivel de aceite hidráulico				✓			24. Transmisión/Dirección				✓		
12. Batería				✓			25. Equipos de protección contra incendio				✓		
13. Puntos de lubricación externa				✓			26. Alarma de retroceso				✓		
Marca:TOYOTA		Capacidad:2500 Kg		Identificación:PL ACA		Horas/Millaje: 23645.6		Fecha:01/09/2020		Hora:11:30			
Comentarios:													
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO							Nombre del supervisor y firma: 						
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.													
Observaciones:													


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	02 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	03 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		


INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclínación del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso				
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23645.6	Fecha:02/09/2020	Hora:10:10		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	03 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	04 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.			1	0
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS			Página 1 de 1	

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclinação del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23646.4	Fecha:03/09/2020	Hora:13:15		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	04 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	05 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA		Horas/Millaje: 23646.8	Fecha:04/09/2020	Hora:10:35			
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	05 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	07 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.			1	0
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS			Página 1 de 1	

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA		Horas/Millaje: 23642.2	Fecha:05/09/2020	Hora:10:29			
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma:				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	07 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	08 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.			1	0
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS			Página 1 de 1	

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA		Horas/Millaje: 23647.3	Fecha:07/09/2020	Hora:15:40			
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									

<div><div>25</div><div>MERDIZ</div></div> <div>Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.</div>	<div>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</div> <div>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</div>	Fecha de elaboración:	08 de SEP de 2020		
		Fecha de aprobación:	09 de SEP de 2020		
		Código:	No. de Revisión		
			Formato	Contenido	
		1	0		
		Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23647.3	Fecha:08/09/2020	Hora:16:10		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma:				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS= Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									




Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA EL
TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE
MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	09 de SEP de 2020	
Fecha de aprobación:	10 de SEP de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
IA MARIA DE	Página 1 de 1	

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23647.8	Fecha:09/09/2020	Hora:11:250		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA EL
TRABAJO


FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE
MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	10 de SEP de 2020	
Fecha de aprobación:	11 de SEP de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
IA MARIA DE	Página 1 de 1	


INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclinação del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA		Horas/Millaje: 23647.8	Fecha:10/09/2020	Hora:19:20			
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma:				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	11 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	12 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclinação del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23647.9	Fecha:11/09/2020	Hora:18:30		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma:				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	12 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	14 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso				
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23648.3	Fecha:12/09/2020	Hora:18:30		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma:				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	14 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	15 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclinação del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23649.2	Fecha:14/09/2020	Hora:11:10		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									




Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	15 de SEP de 2020		
Fecha de aprobación:	17 de SEP de 2020		
Código:		No. de Revisión	
		Formato	Contenido
		1	0
IARIA DE		Página 1 de 1	

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclinación del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca: TOYOTA	Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA		Horas/Millaje: 23649.2	Fecha: 15/09/2020	Hora: 11:10			
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	17 de SEP de 2020		
Fecha de aprobación:	18 de SEP de 2020		
Código:		No. de Revisión	
		Formato	Contenido
		1	0
IARIA DE		Página 1 de 1	

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A										
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓													
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓													
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓													
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓													
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓													
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclínación del trinche	✓													
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓													
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓													
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓													
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓													
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓													
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓													
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓													
Marca: TOYOTA	Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA		Horas/Millaje: 23649.7	Fecha: 17/09/2020		Hora: 11:40												
Comentarios:																			
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma:														
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.																			
Observaciones:																			



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.


**SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA EL
TRABAJO**

**FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE
MONTACARGAS**


Fecha de elaboración:	18 de SEP de 2020		
Fecha de aprobación:	19 de SEP de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
IA MARIA DE	Página 1 de 1		


INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA		Horas/Millaje: 23650.8	Fecha:18/09/2020		Hora:11:15		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma:				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	19 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	21 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclinación del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca: TOYOTA	Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA			Horas/Millaje: 23651.7	Fecha: 19/09/2020	Hora: 10:50		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	21 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	22 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxón	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclínación del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23652.0	Fecha:21/09/2020	Hora:15:20		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	22 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	23 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca: TOYOTA	Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA			Horas/Millaje: 23652.0	Fecha: 22/09/2020	Hora: 11: 0		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	23 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	24 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca: TOYOTA	Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA			Horas/Millaje: 23653.2	Fecha: 23/09/2020	Hora: 09: 55		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	25 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	26 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		


INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso				
Marca: TOYOTA	Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA			Horas/Millaje: 23653.2	Fecha: 25/09/2020	Hora: 13:10		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									


	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	26 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	28 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		


INSPECCIÓN VISUAL				SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL				SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire				✓			14. Claxon				✓		
2. Todas las luces				✓			15. Dirección hidráulica				✓		
3. Dispositivos de advertencia				✓			16. Freno				✓		
4. Número de horas/kilometraje				✓			17. Freno de emergencia				✓		
5. Relojes indicadores				✓			18. Seguro de arranque en posición neutral				✓		
6. Daños a la carrocería				✓			19. Inclinação del trinche				✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua				✓			20. Subir y bajar el trinche				✓		
8. Nivel de aceite del motor				✓			21. Aditamentos hidráulicos				✓		
9. Nivel del refrigerante				✓			22. Estado y seguro del trinche				✓		
10. Nivel de combustible				✓			23. Cinturones de seguridad				✓		
11. Nivel de aceite hidráulico				✓			24. Transmisión/Dirección				✓		
12. Batería				✓			25. Equipos de protección contra incendio				✓		
13. Puntos de lubricación externa				✓			26. Alarma de retroceso				✓		
Marca: TOYOTA		Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA		Horas/Millaje: 23655.2		Fecha: 26/09/2020		Hora: 10: 10				
Comentarios:													
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO							Nombre del supervisor y firma: 						
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.													
Observaciones:													

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	28 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	29 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		


INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	✓				14. Claxon	✓			
2. Todas las luces	✓				15. Dirección hidráulica	✓			
3. Dispositivos de advertencia	✓				16. Freno	✓			
4. Número de horas/kilometraje	✓				17. Freno de emergencia	✓			
5. Relojes indicadores	✓				18. Seguro de arranque en posición neutral	✓			
6. Daños a la carrocería	✓				19. Inclinação del trinche	✓			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	✓				20. Subir y bajar el trinche	✓			
8. Nivel de aceite del motor	✓				21. Aditamentos hidráulicos	✓			
9. Nivel del refrigerante	✓				22. Estado y seguro del trinche	✓			
10. Nivel de combustible	✓				23. Cinturones de seguridad	✓			
11. Nivel de aceite hidráulico	✓				24. Transmisión/Dirección	✓			
12. Batería	✓				25. Equipos de protección contra incendio	✓			
13. Puntos de lubricación externa	✓				26. Alarma de retroceso	✓			
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23655.1	Fecha:28/09/2020	Hora:10: 55		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									

 Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	29 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	30 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
			1	0
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		✓			14. Claxon		✓		
2. Todas las luces		✓			15. Dirección hidráulica		✓		
3. Dispositivos de advertencia		✓			16. Freno		✓		
4. Número de horas/kilometraje		✓			17. Freno de emergencia		✓		
5. Relojes indicadores		✓			18. Seguro de arranque en posición neutral		✓		
6. Daños a la carrocería		✓			19. Inclinação del trinche		✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		✓			20. Subir y bajar el trinche		✓		
8. Nivel de aceite del motor		✓			21. Aditamentos hidráulicos		✓		
9. Nivel del refrigerante		✓			22. Estado y seguro del trinche		✓		
10. Nivel de combustible		✓			23. Cinturones de seguridad		✓		
11. Nivel de aceite hidráulico		✓			24. Transmisión/Dirección		✓		
12. Batería		✓			25. Equipos de protección contra incendio		✓		
13. Puntos de lubricación externa		✓			26. Alarma de retroceso		✓		
Marca:TOYOTA	Capacidad:2500 Kg	Identificación:PL ACA			Horas/Millaje: 23656.1	Fecha:29/09/2020	Hora:12: 20		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO					Nombre del supervisor y firma: 				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									



	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	Fecha de elaboración:	30 de SEP de 2020	
		Fecha de aprobación:	30 de SEP de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL				SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL				SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire				✓			14. Claxon				✓		
2. Todas las luces				✓			15. Dirección hidráulica				✓		
3. Dispositivos de advertencia				✓			16. Freno				✓		
4. Número de horas/kilometraje				✓			17. Freno de emergencia				✓		
5. Relojes indicadores				✓			18. Seguro de arranque en posición neutral				✓		
6. Daños a la carrocería				✓			19. Inclinação del trinche				✓		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua				✓			20. Subir y bajar el trinche				✓		
8. Nivel de aceite del motor				✓			21. Aditamentos hidráulicos				✓		
9. Nivel del refrigerante				✓			22. Estado y seguro del trinche				✓		
10. Nivel de combustible				✓			23. Cinturones de seguridad				✓		
11. Nivel de aceite hidráulico				✓			24. Transmisión/Dirección				✓		
12. Batería				✓			25. Equipos de protección contra incendio				✓		
13. Puntos de lubricación externa				✓			26. Alarma de retroceso				✓		
Marca: TOYOTA		Capacidad: 2500 Kg	Identificación: PL ACA		Horas/Millaje: 23656.16		Fecha: 30/09/2020		Hora: 09: 40				
Comentarios:													
Nombre del operador y firma: OBED PLIEGO							Nombre del supervisor y firma: 						
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.													
Observaciones:													