



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL  
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN												
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNANDEZ			Marca:	NISSAN		Item Inicial:	0		Item Final:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORALES			Semana de:	3		Año:	8		Mes de:	Ago 20	
Dependencia:	PUSOLA			Ubicación:	PUSOLA							
INSPECCIÓN												
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica										
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
<b>PARTE EXTERNA</b>												
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X				X		
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X				X				X		
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X				X				X		
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X				X				X		
Ullantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X				X				X		
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X				X				X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X				X				X		
Montura de los cilindros	Firme	X				X				X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X				X				X		
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos, funcionando correctamente.	X				X				X		
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X				X				X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X				X				X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X				X				X		
<b>COMPARTIMIENTO DEL MOTOR</b>												
Fuente de energía	Sin rajaduras / Alastada adecuadamente	X				X				X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X				X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X				X		
Estado de las líneas hidráulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X				X				X		
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X				X				X		
Cableado eléctrico	Alastado / sin roturas / ajustados	X				X				X		
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X				X		
<b>INTERIOR DE LA CABINA</b>												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X				X		
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X				X		
Pumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X				X		
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X				X				X		
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X				X		
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X				X				X		
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X				X				X		
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X				X				X		
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X				X				X		
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X				X				X		
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X				X				X		
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X				X				X		
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X				X		
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X				X		
Recomendaciones / Observaciones:  SERVICIO GERENTE												
Fecha de seguimiento	30.06.20			Responsable	OSCAR MORALES							

Nota:  
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL  
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN												
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERVINO	Marca:	NISSAN	Unidad:	0 <th>Construido en:</th> <td>0</td>	Construido en:	0					
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORLEY	Semana de:	10	Año:	15 <th>Fecha de:</th> <td>16/10</td>	Fecha de:	16/10					
Dependencia:	PUEBLA	Ubicación:	PUEBLA									
ITEM	ESTÁNDAR	INSPECCIÓN	Aplica	LUZ	RAZ	MIER	AV	VIER	SAB	DOM		
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C
<b>PARTE EXTERNA</b>												
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X		X		X		X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X				X		X		X		X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X				X		X		X		X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X				X		X		X		X
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X				X		X		X		X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X				X		X		X		X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X				X		X		X		X
Montura de los cilindros	Firme	X				X		X		X		X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X				X		X		X		X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X				X		X		X		X
Lámparas Luces direccionales	Lentes sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X				X		X		X		X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X				X		X		X		X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X				X		X		X		X
<b>COMPARTIMIENTO DEL MOTOR</b>												
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X				X		X		X		X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X		X		X		X
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X		X		X		X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X				X		X		X		X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X				X		X		X		X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X		X		X		X
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X
<b>INTERIOR DE LA CABINA</b>												
Espejos retrovisos interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X		X		X		X
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X		X		X		X
Pumilas limpiavidrios / motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X		X		X		X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X				X		X		X		X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X		X		X		X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X				X		X		X		X
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X				X		X		X		X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X				X		X		X		X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X				X		X		X		X
Equipo de carretas	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X				X		X		X		X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X				X		X		X		X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X				X		X		X		X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X		X		X		X
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X		X		X		X
<b>Recomendaciones / Observaciones:</b>												
SERVICIO GENERAL												
Fecha de seguimiento	30/10/2016	Responsable	OSCAR MORLEY									

Nota:  
- C: Cumple / NC: No Cumple





MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL  
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN												
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERVIAQUE			Marca:	NISSAN		Linea Telcel:	0		Linea Fin al:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORALES			Somera de:	17		Alt:	72		Man de:	16c 20	
Dependencia:	PUEBLO			Ubicación:	PUEBLO							
INSPECCIÓN												
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LWR	MAR	MER	JUE	VTER	SAB	DON			
		SI / No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
<b>PARTES EXTERNA</b>												
Espesores laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X			X	X	X	X	X	X		
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X			X	X	X	X	X	X		
Alarma de reversa	Funcionamiento automático con el cambio de reversa.	X			X	X	X	X	X	X		
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X		X	X	X	X	X	X		
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X			X	X	X	X	X	X		
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X		X	X	X	X	X	X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X		X	X	X	X	X	X		
Montura de los cilindros	Firme	X	X		X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X			X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X			X	X	X	X	X	X		
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X			X	X	X	X	X	X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X			X	X	X	X	X	X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>COMPARTIMIENTO DEL MOTOR</b>												
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X	X		X	X	X	X	X	X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X		X	X	X	X	X	X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X		X	X	X	X	X	X		
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X		X	X	X	X	X	X		
Niveles de aceite motor hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X		X	X	X	X	X	X		
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X		X	X	X	X	X	X		
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>INTERIOR DE LA CABINA</b>												
Espesores retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X		X	X	X	X	X	X		
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X		X	X	X	X	X	X		
Piezas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / esparque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones.	X	X		X	X	X	X	X	X		
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X		X	X	X	X	X	X		
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X		X	X	X	X	X	X		
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X		X	X	X	X	X	X		
Sillas / Apoyo para la cabeza	Ahorilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X	X		X	X	X	X	X	X		
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X		X	X	X	X	X	X		
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X			X	X	X	X	X	X		
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X		X	X	X	X	X	X		
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X		X	X	X	X	X	X		
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X		X	X	X	X	X	X		
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X		X	X	X	X	X	X		
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X		X	X	X	X	X	X		
Recomendaciones / Observaciones:												
SERVICIO GENERAL												
Fecha de seguimiento	30/10/2020			Responsable	OSCAR MORALES							

Nota:  
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL  
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN									
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNANDEZ								
Supervisor (Nombre):	OSCAR MOREY								
Dependencia:	PUEBLO								
Ubicación:	PUEBLO								
Marca:	NISSAN								
Semana del:	24								
Año:	29								
Mes del:	NOV 20								
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUE	MAR	RESE	JUE	VER	SAB	DOM
PARTE EXTERNA									
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR									
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X
Botalla de dirección / nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de aceite de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA									
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con firme antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con embolsillante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:									
SERVICIO GENERAL									
Fecha de seguimiento:	30/10/2020	Responsable:	OSCAR MOREY						

Nota:  
- C: Cumple / NC: No Cumple