



Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	02 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	02 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Reloj indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	03	marzo 2020	
Fecha de aprobación:	03	marzo 2020	
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	

Página 2 de 35

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Reloj indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	04 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	04 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 3 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Reloj indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinación del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	05 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	05 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 4 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295	Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00					
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	07 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	07 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 6 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295		Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020		Hora: 17:00			
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	09 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	09 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 7 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295		Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020		Hora: 17:00			
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	10 marzo 2020
		Fecha de aprobación:	10 marzo 2020
		Código:	No. de Revisión
			Formato      Contenido
		1	0
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>	Página 8 de 35	

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X				14. Claxon				X
2. Todas las luces				X	15. Dirección hidráulica	X			
3. Dispositivos de advertencia				X	16. Freno	X			
4. Número de horas/kilometraje				X	17. Freno de emergencia	X			
5. Relojes indicadores				X	18. Seguro de arranque en posición neutral	X			
6. Daños a la carrocería	X				19. Inclinação del trinche	X			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X				20. Subir y bajar el trinche	X			
8. Nivel de aceite del motor	X				21. Aditamentos hidráulicos	X			
9. Nivel del refrigerante	X				22. Estado y seguro del trinche	X			
10. Nivel de combustible	X				23. Cinturones de seguridad				X
11. Nivel de aceite hidráulico	X				24. Transmisión/Dirección	X			
12. Batería	x				25. Equipos de protección contra incendio				X
13. Puntos de lubricación externa	x				26. Alarma de retroceso				X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247	Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE 					Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES 				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD									



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	11 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	11 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.			1	0
<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>			Página 9 de 35	

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	12 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	12 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 10 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	13 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	13 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0

Página 11 de 35

INSPECCIÓN VISUAL	SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL	SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X			14. Claxon			X
2. Todas las luces			X	15. Dirección hidráulica	X		
3. Dispositivos de advertencia			X	16. Freno	X		
4. Número de horas/kilometraje			X	17. Freno de emergencia	X		
5. Relojes indicadores			X	18. Seguro de arranque en posición neutral	X		
6. Daños a la carrocería	X			19. Inclinação del trinche	X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X			20. Subir y bajar el trinche	X		
8. Nivel de aceite del motor	X			21. Aditamentos hidráulicos	X		
9. Nivel del refrigerante	X			22. Estado y seguro del trinche	X		
10. Nivel de combustible	X			23. Cinturones de seguridad			X
11. Nivel de aceite hidráulico	X			24. Transmisión/Dirección	X		
12. Batería	x			25. Equipos de protección contra incendio			X
13. Puntos de lubricación externa	x			26. Alarma de retroceso			X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295	Horas/Millaje: 7247	Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:							
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE				Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES			
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.							
Observaciones:							
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD							





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	14 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	14 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 12 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinación del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	17 marzo 2020		
Fecha de aprobación:	17 marzo 2020		
Código:		No. de Revisión	
		Formato	Contenido
		1	0

Página 13 de 35

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X				14. Claxon				X
2. Todas las luces			X		15. Dirección hidráulica	X			
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno	X			
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia	X			
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X			
6. Daños a la carrocería	X				19. Inclinación del trinche	X			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X				20. Subir y bajar el trinche	X			
8. Nivel de aceite del motor	X				21. Aditamentos hidráulicos	X			
9. Nivel del refrigerante	X				22. Estado y seguro del trinche	X			
10. Nivel de combustible	X				23. Cinturones de seguridad				X
11. Nivel de aceite hidráulico	X				24. Transmisión/Dirección	X			
12. Batería	x				25. Equipos de protección contra incendio				X
13. Puntos de lubricación externa	x				26. Alarma de retroceso				X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247	Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE					Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	18 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	18 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0

Página 14 de 35

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		X			14. Claxon				X
2. Todas las luces				X	15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia				X	16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje				X	17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores				X	18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclínación del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad				X
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio				X
13. Puntos de lubricación externa		X			26. Alarma de retroceso				X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247	Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE					Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD									



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	19 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	19 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 15 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X					14. Claxon					X
2. Todas las luces				X		15. Dirección hidráulica	X				
3. Dispositivos de advertencia				X		16. Freno	X				
4. Número de horas/kilometraje				X		17. Freno de emergencia	X				
5. Relojes indicadores				X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X				
6. Daños a la carrocería	X					19. Inclinação del trinche	X				
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X					20. Subir y bajar el trinche	X				
8. Nivel de aceite del motor	X					21. Aditamentos hidráulicos	X				
9. Nivel del refrigerante	X					22. Estado y seguro del trinche	X				
10. Nivel de combustible	X					23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico	X					24. Transmisión/Dirección	X				
12. Batería	x					25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa	x					26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295		Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00				
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	20 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	20 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 16 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X					14. Claxon					X
2. Todas las luces				X		15. Dirección hidráulica	X				
3. Dispositivos de advertencia				X		16. Freno	X				
4. Número de horas/kilometraje				X		17. Freno de emergencia	X				
5. Reloj indicadores				X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X				
6. Daños a la carrocería	X					19. Inclinação del trinche	X				
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X					20. Subir y bajar el trinche	X				
8. Nivel de aceite del motor	X					21. Aditamentos hidráulicos	X				
9. Nivel del refrigerante	X					22. Estado y seguro del trinche	X				
10. Nivel de combustible	X					23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico	X					24. Transmisión/Dirección	X				
12. Batería	x					25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa	x					26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295		Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00				
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	21 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	21 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.			1	0
<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>			Página 17 de 35	

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE 						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES 					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	23 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	23 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.			1	0
<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>			Página 18 de 35	

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X					14. Claxon					X
2. Todas las luces				X		15. Dirección hidráulica	X				
3. Dispositivos de advertencia				X		16. Freno	X				
4. Número de horas/kilometraje				X		17. Freno de emergencia	X				
5. Relojes indicadores				X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X				
6. Daños a la carrocería	X					19. Inclinação del trinche	X				
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X					20. Subir y bajar el trinche	X				
8. Nivel de aceite del motor	X					21. Aditamentos hidráulicos	X				
9. Nivel del refrigerante	X					22. Estado y seguro del trinche	X				
10. Nivel de combustible	X					23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico	X					24. Transmisión/Dirección	X				
12. Batería	x					25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa	x					26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295		Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00				
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE 						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES 					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO



## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	24 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	24 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 19 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	25 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	25 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
Página 20 de 35				

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Relojes indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinación del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295		Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020		Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE 						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES 					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	26 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	26 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 21 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X					14. Claxon					X
2. Todas las luces				X		15. Dirección hidráulica	X				
3. Dispositivos de advertencia				X		16. Freno	X				
4. Número de horas/kilometraje				X		17. Freno de emergencia	X				
5. Reloj indicadores				X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X				
6. Daños a la carrocería	X					19. Inclinação del trinche	X				
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X					20. Subir y bajar el trinche	X				
8. Nivel de aceite del motor	X					21. Aditamentos hidráulicos	X				
9. Nivel del refrigerante	X					22. Estado y seguro del trinche	X				
10. Nivel de combustible	X					23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico	X					24. Transmisión/Dirección	X				
12. Batería	x					25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa	x					26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295	Horas/Millaje: 7247	Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00						
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	27 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	27 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 22 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X					14. Claxon					X
2. Todas las luces				X		15. Dirección hidráulica	X				
3. Dispositivos de advertencia				X		16. Freno	X				
4. Número de horas/kilometraje				X		17. Freno de emergencia	X				
5. Reloj indicadores				X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X				
6. Daños a la carrocería	X					19. Inclinação del trinche	X				
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X					20. Subir y bajar el trinche	X				
8. Nivel de aceite del motor	X					21. Aditamentos hidráulicos	X				
9. Nivel del refrigerante	X					22. Estado y seguro del trinche	X				
10. Nivel de combustible	X					23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico	X					24. Transmisión/Dirección	X				
12. Batería	x					25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa	x					26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295	Horas/Millaje: 7247	Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00						
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO



## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	28 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	28 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 23 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	X					14. Claxon					X
2. Todas las luces				X		15. Dirección hidráulica	X				
3. Dispositivos de advertencia				X		16. Freno	X				
4. Número de horas/kilometraje				X		17. Freno de emergencia	X				
5. Relojes indicadores				X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X				
6. Daños a la carrocería	X					19. Inclinação del trinche	X				
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X					20. Subir y bajar el trinche	X				
8. Nivel de aceite del motor	X					21. Aditamentos hidráulicos	X				
9. Nivel del refrigerante	X					22. Estado y seguro del trinche	X				
10. Nivel de combustible	X					23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico	X					24. Transmisión/Dirección	X				
12. Batería	x					25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa	x					26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295	Horas/Millaje: 7247	Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00						
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	30 marzo 2020	
		Fecha de aprobación:	30 marzo 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 24 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		X			14. Claxon				X
2. Todas las luces				X	15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia				X	16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje				X	17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores				X	18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad				X
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio				X
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso				X
Marca:NISSAN	Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295		Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:									
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE 					Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES 				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones:									
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	31 marzo 2020	
Fecha de aprobación:	31 marzo 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 25 de 35		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X			14. Claxon					X
2. Todas las luces					X	15. Dirección hidráulica			X		
3. Dispositivos de advertencia					X	16. Freno			X		
4. Número de horas/kilometraje					X	17. Freno de emergencia			X		
5. Reloj indicadores					X	18. Seguro de arranque en posición neutral			X		
6. Daños a la carrocería			X			19. Inclinação del trinche			X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua			X			20. Subir y bajar el trinche			X		
8. Nivel de aceite del motor			X			21. Aditamentos hidráulicos			X		
9. Nivel del refrigerante			X			22. Estado y seguro del trinche			X		
10. Nivel de combustible			X			23. Cinturones de seguridad					X
11. Nivel de aceite hidráulico			X			24. Transmisión/Dirección			X		
12. Batería			x			25. Equipos de protección contra incendio					X
13. Puntos de lubricación externa			x			26. Alarma de retroceso					X
Marca:NISSAN		Capacidad:1.5 TON	Identificación: 6295			Horas/Millaje: 7247		Fecha: ABRIL 2020	Hora: 17:00		
Comentarios:											
Nombre del operador y firma: HORACIO ITURBE						Nombre del supervisor y firma: ALEJANDRO MONTES					
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones:											
N/A YA SE ASIGNARON LOS RECURSOS PARA PEDIR AUTORIZACION Y REALIZAR LA COMPRA REVERSA , LUCES Y CINTURON DE SEGURIDAD											