[illegible]


INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Recomendaciones / Observaciones:												
servicio general												
Fecha de seguimiento	abr-20	Responsable										
oscar monroy												

isidoro hernandez
Visto Bueno Responsable Almacén

oscar e isidoro
Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple

[illegible]

INTERIOR DE LA CABINA													
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X	
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		X		X		X		X		X		X
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones		X		X		X		X		X		X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X	
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X	
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X	
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X	
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X	
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire		X		X		X		X		X		X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X	
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X		X	
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X	
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X	
Recomendaciones / Observaciones:													
MANTENIMIENTO GENERAL													
Fecha de seguimiento	4012020	Responsable	OSCAR MONROY										

Visto Bueno Responsable Almacen

Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN																	
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNANDEZ				Marca:	NISSAN		kms Inicial:	0		Kms Final:	0					
Supervisor (Nombre):	OSCAR MONROY				Semana de:	18		Al:	23		Mes de:	may-20					
Dependencia:	PUEBLA				Ubicación:	PUEBLA											
INSPECCIÓN																	
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica		LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA																	
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X		X			
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X		X		X		X		X		X		X			
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X		X		X		X		X		X		X			
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X		X			
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X		X		X		X		X		X		X			
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X		X		X		X		X		X		X			
Montura de los cilindros	Firme	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X		X			
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X		X			
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X		X		X		X		X		X		X			
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X		X		X		X		X		X			
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																	
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X		X		X		X		X		X		X			
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X		X		X		X		X		X			
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X		X		X		X		X		X			
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X		X		X		X		X		X			
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X		X		X		X		X		X			
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X		X			

Página 2 de 2		FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE PATÍN HIDRÁULICO		Comercializadora Industrial Merdiz S. de C.V.	
0	1	TRABAJO		25 MERDIZ	
Formulario	Contenido	SALUD PARA EL			
No. de Revisión	Código:	DE SEGURIDAD Y			
24 de mayo de 2020	Fecha de elaboración:	SISTEMA DE GESTIÓN			
24 de mayo de 2020	Fecha de aprobación:				

INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X		X
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		X		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones		X		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X		X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X		X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X		X
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X		X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X		X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X			X		X		X		X	
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire		X		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X		X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X			X		X		X		X	
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X		X
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X		X
Recomendaciones / Observaciones:												
MANTENIMIENTO GENERAL												
Fecha de seguimiento	4012020	Responsable	OSCAR MONROY									

Visto Bueno Responsable Almacén

Nombre y Firma del Operador

Nota:

- C: Cumple / NC: No Cumple

MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS


DATOS DE INSPECCIÓN													
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNANDEZ	Marca	NISSAN		kms Inicial	0		Kms Final	0				
Supervisor (Nombre):	OSCAR MONROY	Semana de:	25		Al:	30		Mes de:	may-20				
Dependencia	PUEBLA	Ubicación			PUEBLA								
INSPECCIÓN													
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUN	MAR	MIER	JUE	VIER	SAB	DOM				
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA													
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X		X		X		X		X	
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X		X		X		X		X		X	
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X		X		X		X		X		X	
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X		X		X		X		X		
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X		X		X		X		X	
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X		X		X		X		X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X		X		X		X		X		
Montura de los cilindros	Firme	X	X		X		X		X		X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X		X	
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X		X		X		X		X		
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas/ funcionando / de color blanco / amarillo	X	X		X		X		X		X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X		X		X		X		X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X	X		X		X		X		X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR													
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X	X		X		X		X		X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X		X		X		X		X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X		X		X		X		X		
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X		X		X		X		X		
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X		X		X		X		X		
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X	X		X		X		X		X		
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X		X		X		X		X		

INTERIOR DE LA CABINA										
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X		X		X		X
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones		X		X		X		X	
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones		X		X		X		X	
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X		X		X		X		X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X		X		X		X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X		X		X		X
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X		X		X		X		X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X		X		X		X		X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X		X		X		X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire		X		X		X		X	
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X		X		X		X		X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X		X		X		X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X		X		X		X
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X		X		X		X
Recomendaciones / Observaciones:										
MANTENIMIENTO GENERAL										
Fecha de seguimiento	22052020	Responsable	OSCAR MONROY							


ISIDORO HERNÁNDEZ
 Visto Bueno Responsable Almacén


OSCAR MONROY
 Nombre y Firma del Operador

Nota:
 - C: Cumple / NC: No Cumple

Página 2 de 2		FORMULARIO DE INSPECCIÓN DE PATÍN HIDRÁULICO		Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	
0	1	TRABAJO			
Contenido	Formato	SALUD PARA EL			
No. de Revisión	Código:	DE SEGURIDAD Y			
24 de marzo de 2020	Fecha de elaboración:	SISTEMA DE GESTIÓN			
24 de marzo de 2020	Fecha de aprobación:				