



Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	12 de enero de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de enero de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 020320	Hora: 09.50		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									



601 Adgura de Merdiz

602  
603  
25  
MERDIZ

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020
Código:	No. de Revisión
	Formato
	Contenido
	1
	0

Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Página 1 de 1

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 03-03-20	Hora: 09:30		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	12 de enero de 2020	
Fecha de aprobación:	12 de enero de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			X		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclínación del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		X			26. Alarma de retroceso			X	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 040320	Hora: 09.15		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 05-03-20	Hora:09:45		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			X		15. Dirección hidráulica	X			
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno	X			
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia	X			
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X			
6. Daños a la carrocería	X				19. Inclinação del trinche	X			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X				20. Subir y bajar el trinche	X			
8. Nivel de aceite del motor	X				21. Aditamentos hidráulicos	X			
9. Nivel del refrigerante	X				22. Estado y seguro del trinche	X			
10. Nivel de combustible	X				23. Cinturones de seguridad	X			
11. Nivel de aceite hidráulico	X				24. Transmisión/Dirección	X			
12. Batería	X				25. Equipos de protección contra incendio	X			
13. Puntos de lubricación externa	X				26. Alarma de retroceso			X	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 06-03-20	Hora:09:55		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 090320	Hora:09:10		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 100320	Hora:09:30		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 11-03-20	Hora:11:55		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario,									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			X		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		X			26. Alarma de retroceso			X	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 12-03-20	Hora:09:10		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:		No. de Revisión	
		Formato	Contenido
		1	0

Página 1 de 1

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 13-03-20	Hora:09:35		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
IARIA DE	Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxón			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinación del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 14-03-20	Hora:09:20		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 16-03-20	Hora:09:30		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar le isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 17-03-20	Hora:09:30		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL				SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL				SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire					x		14. Claxon					x	
2. Todas las luces					x		15. Dirección hidráulica				x		
3. Dispositivos de advertencia					x		16. Freno				x		
4. Número de horas/kilometraje					x		17. Freno de emergencia				x		
5. Relojes indicadores					x		18. Seguro de arranque en posición neutral				x		
6. Daños a la carrocería				x			19. Inclinação del trinche				x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua				x			20. Subir y bajar el trinche				x		
8. Nivel de aceite del motor				x			21. Aditamentos hidráulicos				x		
9. Nivel del refrigerante				x			22. Estado y seguro del trinche				x		
10. Nivel de combustible				x			23. Cinturones de seguridad				x		
11. Nivel de aceite hidráulico				x			24. Transmisión/Dirección				x		
12. Batería				x			25. Equipos de protección contra incendio				x		
13. Puntos de lubricación externa				x			26. Alarma de retroceso					x	
Marca: nissan		Capacidad: 2500		Identificación: n/a		Horas/Millaje: n/a		Fecha: 12-03-20		Hora:09:45			
Comentarios: servicio general													
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro							Nombre del supervisor y firma: oscar						
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.													
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas													





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 19-03-20	Hora:09:20		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinación del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 20-03-20	Hora:11:20		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			X		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 21-03-20	Hora:09:20		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 23-03-20	Hora:09:10		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			X		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		X			26. Alarma de retroceso			X	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 24-03-20	Hora:09:200		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			X		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			X		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		X			26. Alarma de retroceso			X	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 25-03-20	Hora:09:45		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:		No. de Revisión	
	Formato		Contenido
	1		0

Página 1 de 1

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 20-03-20	Hora:09:30		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 27-03-20	Hora:09:52		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL				SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL				SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire					x		14. Claxon					x	
2. Todas las luces					x		15. Dirección hidráulica				x		
3. Dispositivos de advertencia					x		16. Freno				x		
4. Número de horas/kilometraje					x		17. Freno de emergencia				x		
5. Relojes indicadores					x		18. Seguro de arranque en posición neutral				x		
6. Daños a la carrocería				x			19. Inclinación del trinche				x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua				x			20. Subir y bajar el trinche				x		
8. Nivel de aceite del motor				x			21. Aditamentos hidráulicos				x		
9. Nivel del refrigerante				x			22. Estado y seguro del trinche				x		
10. Nivel de combustible				x			23. Cinturones de seguridad				x		
11. Nivel de aceite hidráulico				x			24. Transmisión/Dirección				x		
12. Batería				x			25. Equipos de protección contra incendio				x		
13. Puntos de lubricación externa				x			26. Alarma de retroceso					x	
Marca: nissan		Capacidad: 2500		Identificación: n/a		Horas/Millaje: n/a		Fecha: 28-03-20		Hora: 10.45			
Comentarios: servicio general													
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro							Nombre del supervisor y firma: oscar						
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.													
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas													





Comercializadora  
Industrial Merdiz S. de  
R.L. de C.V.

# SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

## FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			X	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		X		
3. Dispositivos de advertencia			X		16. Freno		X		
4. Número de horas/kilometraje			X		17. Freno de emergencia		X		
5. Relojes indicadores			X		18. Seguro de arranque en posición neutral		X		
6. Daños a la carrocería		X			19. Inclinação del trinche		X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		X			20. Subir y bajar el trinche		X		
8. Nivel de aceite del motor		X			21. Aditamentos hidráulicos		X		
9. Nivel del refrigerante		X			22. Estado y seguro del trinche		X		
10. Nivel de combustible		X			23. Cinturones de seguridad		X		
11. Nivel de aceite hidráulico		X			24. Transmisión/Dirección		X		
12. Batería		X			25. Equipos de protección contra incendio		X		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 20-03-20	Hora:09:30		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									



	<b>SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO</b>	Fecha de elaboración:	02 de marzo de 2020	
		Fecha de aprobación:	31 de marzo de 2020	
		Código:	No. de Revisión	
			Formato	Contenido
Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	<b>FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS</b>		1	0
		Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: NISSAN	Capacidad: 2500	Identificación: N/A			Horas/Millaje: N/A	Fecha: 310320	Hora: 10.30		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
<b>Instrucciones:</b> Marque todos los renglones indicados. <b>SAT</b> = Satisfactorio, <b>INS</b> = Insatisfactorio, <b>N/A</b> = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq.trasera ragada									