



| | | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|-----------|
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO | Fecha de elaboración: | 27 de marzo de 2020 | |
| | | Fecha de aprobación: | 27 de marzo de 2020 | |
| | | Código: | No. de Revisión | |
| | | | Formato | Contenido |
| Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V. | FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS | | 1 | 0 |
| | | Página 1 de 1 | | |

| INSPECCIÓN VISUAL | | | | INSPECCIÓN OPERACIONAL | | | |
|---|------------|-----------------|----------------|--|-------|-----|-----|
| | SAT | INS | N/A | | SAT | INS | N/A |
| 1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire | ✓ | | | 14. Claxon | | ✓ | |
| 2. Todas las luces | | ✓ | | 15. Dirección hidráulica | ✓ | | |
| 3. Dispositivos de advertencia | | ✓ | | 16. Freno | ✓ | | |
| 4. Número de horas/kilometraje | ✓ | | | 17. Freno de emergencia | ✓ | | |
| 5. Relojes indicadores | | ✓ | | 18. Seguro de arranque en posición neutral | ✓ | | |
| 6. Daños a la carrocería | ✓ | | | 19. Inclinação del trinche | ✓ | | |
| 7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua | ✓ | | | 20. Subir y bajar el trinche | ✓ | | |
| 8. Nivel de aceite del motor | ✓ | | | 21. Aditamentos hidráulicos | ✓ | | |
| 9. Nivel del refrigerante | ✓ | | | 22. Estado y seguro del trinche | ✓ | | |
| 10. Nivel de combustible | ✓ | | | 23. Cinturones de seguridad | | ✓ | |
| 11. Nivel de aceite hidráulico | ✓ | | | 24. Transmisión/Dirección | ✓ | | |
| 12. Batería | ✓ | | | 25. Equipos de protección contra incendio | | ✓ | |
| 13. Puntos de lubricación externa | ✓ | | | 26. Alarma de retroceso | | ✓ | |
| Marca: | Capacidad: | Identificación: | Horas/Millaje: | Fecha: | Hora: | | |
| Nissan | 1.5 Ton. | CT 188 | 7247.2 | 27-03-20 | 10:53 | | |
| Comentarios: | | | | | | | |
| Nombre del operador y firma: | | | | Nombre del supervisor y firma: | | | |
|  | | | |  | | | |
| Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario. | | | | | | | |
| Observaciones: | | | | | | | |
| Faltan Luces, Dispositivo de advertencia, Reloj Indicador, Claxon Cinturon de Seguridad, Equipo contra incendio, Alarma de Retroceso | | | | | | | |