

25

Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R. L. de C. V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración	28-01-20		
Fecha de aprobación	28-01-20		
Código	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL				INSPECCIÓN OPERACIONAL			
	SAT	INS	N/A		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire	/			14. Claxon		/	
2. Todas las luces		/		15. Dirección hidráulica	/		
3. Dispositivos de advertencia	/			16. Freno	/		
4. Número de horas/kilometraje	/			17. Freno de emergencia	/		
5. Relojes indicadores	/			18. Seguro de arranque en posición neutral	/		
6. Daños a la carrocería	/			19. Inclinação del trinche	/		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	/			20. Subir y bajar el trinche	/		
8. Nivel de aceite del motor	/			21. Aditamentos hidráulicos	/		
9. Nivel del refrigerante	/			22. Estado y seguro del trinche	/		
10. Nivel de combustible	/			23. Cinturones de seguridad		/	
11. Nivel de aceite hidráulico	/			24. Transmisión/Dirección	/		
12. Batería	/			25. Equipos de protección contra incendio		/	
13. Puntos de lubricación externa	/			26. Alarma de retroceso			

Marca: Nissan Capacidad: 1.5 ton Identificación: Horas/Millaje: Fecha: 28-01-20 Hora: 10:00 pm

Comentarios: Esperando presupuesto

Nombre del operador y firma: Fabian Ivan Nontho Ricardo Nombre del supervisor y firma: Jesús Gonzalez Cuello

Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario

Observaciones: lo que necesitamos son 2 llantas mas para el camion Huidai, por favor.