



Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.

BITÁCORA DE INSPECCIÓN DE LUMINARIAS

encargado de inspeccionar:

*Agustín Montes*

Fecha de la revisión: 20/07/20  
Firma del encargado de inspeccionar:

No.	UBICACIÓN	USO SEMANAL EN HORAS (PROMEDIO)	FECHA DE INSTALACIÓN	HORAS DE VIDA	% DE VIDA	FECHA PROGRAMADA DE SUSTITUCIÓN	¿REQUIERE LIMPIEZA?		¿TIENE UNA VENTILACIÓN ADECUADA?		¿FUNCIONA?		HORAS DE USO	HORAS DE VIDA	HORAS FALTANTES PARA REMPLAZO	¿PRESENTA EFECTO ESTROBOSCÓPICO?		¿SE PRESENTA DESLUMBRAMIENTO DIRECTO O POR REFLEXIÓN?		¿El preencendido y calentamiento funciona correctamente?		OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS:
							SI	NO	SI	NO	SI	NO				SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Patio Principal		03/03/16	10000	50%	2024		X	X	X	X		4000	8000	10000	X		X	X			Inspección Mensual Julio 2020
2	Patio Principal		03/03/16	10000	50%	2024		X	X	X	X		4000	8000	10000	X		X	X			
3	Patio Principal		03/03/16	10000	50%	2024		X	X	X	X		4000	8000	10000	X		X	X			
4	Patio Principal		03/03/16	10000	50%	2024		X	X	X	X		4000	8000	10000	X		X	X			
5																						
6																						
7																						
8																						

Carretera Federal Pachuca-Actopan KM 7.1 Colonia La Loma Pachuca Hgo