



Commercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN A EST

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Fecha de elaboración: | 14 de marzo de 2020 |
| Fecha de aprobación:  | 14 de marzo de 2020 |
| Código:               | No. de Revisión     |
| F-MMS-01              | Formato 1           |
|                       | Cantidad 0          |
|                       | Página 1 de 2       |

|          |            |
|----------|------------|
| REVISOR: | OBED       |
| FECHA:   | 14-03-2020 |

1. CARACTERÍSTICAS DE INFRAESTRUCTURA

| ITEMS                                                                 | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 1.1. ¿Son correctas las características del suelo uniforme y regular? | ✓  |    |               |
| 1.2. ¿Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso?     | ✓  |    |               |

2. SEÑALIZACIÓN

| ITEMS                                                 | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 2.1. ¿Los pasillos están identificados correctamente? | ✓  |    |               |
| 2.2. ¿El estado de la pintura es bueno?               | ✓  |    |               |
| 2.3. ¿Se puede ver la salida principal?               | ✓  |    |               |
| 2.4. ¿Tiene salidas de emergencia?                    | ✓  |    |               |
| 2.5. ¿Están señalizadas?                              | ✓  |    |               |

3. EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN

| ITEMS                                                                                                         | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 3.1. ¿Los trabajadores han recibido adiestramiento y formación para el manejo de los equipos de movilización? | ✓  |    |               |
| 3.2. ¿El operador de montacargas cuenta con capacitación?                                                     | ✓  |    |               |
| 3.3. ¿Respetadas medidas de prevención?                                                                       | ✓  |    |               |
| 3.4. ¿Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de movilización?                        | ✓  |    |               |
| 3.5. ¿El personal que realiza el mantenimiento es competente?                                                 | ✓  |    |               |



Comercializadora  
Industrial Merdiz S.  
de R.L. de C.V.

## SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSPECCIÓN A ESTANTERÍAS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Fecha de elaboración: | 14 de marzo de 2010 |
| Fecha de aprobación:  | 14 de marzo de 2010 |
| Código:               | No. de Revisión     |
| F-MMS-01              | Formato 1           |
|                       | Cantidad 0          |
|                       | Página 2 de 2       |

### 4. AREAS DE ALMACENAMIENTO.

| ITEMS                                                                                                | SI | NO | OBSERVACIONES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 1. ¿La pintura de las estanterías es adecuada?                                                       | ✓  |    |               |
| 2. ¿Están etiquetadas los límites de carga?                                                          |    | X  |               |
| 3. ¿Las estanterías tienen suficiente capacidad para la cantidad de material que se maneja?          | ✓  |    |               |
| 4. ¿Se respetan los criterios de almacenamiento?                                                     | ✓  |    |               |
| 5. ¿El apilamiento de los materiales es ordenado, adecuado?                                          | ✓  |    |               |
| 6. ¿El espacio entre estanterías es adecuado y permite la movilidad de personas y equipos?           | ✓  |    |               |
| 7. ¿Se evita que las estanterías se encuentren apoyadas a la pared?                                  | ✓  |    |               |
| 8. ¿Los largueros o bastidores están rectos y no deformados?                                         | ✓  |    |               |
| 9. ¿Existen verticalidad de la instalación?                                                          | ✓  |    |               |
| 10. ¿Las protecciones de puntales están en buenas condiciones?                                       | ✓  |    |               |
| 11. ¿Los puntales están doblados?                                                                    |    | X  |               |
| 12. ¿Existen placas y clavijas de nivelación?                                                        |    | X  |               |
| 13. ¿Los anclajes están en buenas condiciones, no presentan roturas?                                 | ✓  |    |               |
| 14. ¿Las zonas de paso, vías de circulación y salidas de emergencia permanecen libres de obstáculos? | ✓  |    |               |

### 5. TARIMA (PALETS)

| ITEMS                                                           | SI | NO | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|---------------|
| 5.1. ¿Presencia de cuarteaduras o astillamientos?               | ✓  |    |               |
| 5.2. ¿Clavos expuestos?                                         |    | X  |               |
| 5.3. ¿Evidencia de debilidad por apollamiento o envejecimiento? |    | X  |               |
| 5.4. ¿Deformación o compresión por resequeidad de la madera?    |    | X  |               |

Obra Pileta