



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN												
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERNANDEZ			Marca:	NISSAN		Kms Inicial:	0		Kms Fin al:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORLEY			Semana de:	01		A:	06		Mes de:	JUN 20	
Dependencia:	PUEBLA			Ubicación:	PUEBLA							
INSPECCIÓN												
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica										
		SI	No	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
PARTE EXTERNA												
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X				X		
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X				X				X		
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X				X				X		
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X				X				X		
Uñas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X				X				X		
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X				X				X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X				X				X		
Montura de los cilindros	Firme	X				X				X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X				X				X		
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X				X				X		
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X				X				X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X				X				X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X				X				X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR												
Fuente de energía	Sin rajaduras/ Aislada adecuadamente	X				X				X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X				X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X				X		
Estado de las líneas hidráulicas	Lineas sin fugas y en buen estado	X				X				X		
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X				X				X		
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X				X		
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X				X		
INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X				X		
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X				X		
Pumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X				X		
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X				X				X		
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X				X		
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X				X				X		
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X				X				X		
Pedales freno / clutch / acelerador	Con forro antideslizante / sin juego excesivo	X				X				X		
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X				X				X		
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X				X				X		
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X				X				X		
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X				X				X		
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X				X		
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X				X		
Recomendaciones / Observaciones: GENERAL												
Fecha de seguimiento	30/10/2010			Responsable	OSCAR MORLEY							

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN											
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERVINO			Marca:	NISSAN			Logo Inicial:	0		
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORLEY			Semana de:	08			Al:	13		
Dependencia:	PUEBLA			Ubicación:	PUEBLA						
INSPECCIÓN											
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUN	MAR	MIER	JUE	VIERN	SAB	DOM	NC	OK
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
PARTE EXTERNA											
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X		X	X	X	X	X	X		
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X		X	X	X	X	X	X		
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X		X	X	X	X	X	X		
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X		
Uñas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X		X	X	X	X	X	X		
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X		X	X	X	X	X	X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X		X	X	X	X	X	X		
Montura de los cilindros	Firme	X		X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X		X	X	X	X	X	X		
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X		X	X	X	X	X	X		
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X		X	X	X	X	X	X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X		X	X	X	X	X	X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X		X	X	X	X	X	X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR											
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X		X	X	X	X	X	X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X		X	X	X	X	X	X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X		X	X	X	X	X	X		
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X		X	X	X	X	X	X		
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X		X	X	X	X	X	X		
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X		X	X	X	X	X	X		
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X		X	X	X	X	X	X		
INTERIOR DE LA CABINA											
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X		X	X	X	X	X	X		
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X		X	X	X	X	X	X		
Pumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X		X	X	X	X	X	X		
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X		X	X	X	X	X	X		
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X		X	X	X	X	X	X		
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X		X	X	X	X	X	X		
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X		X	X	X	X	X	X		
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X		X	X	X	X	X	X		
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X		X	X	X	X	X	X		
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X		X	X	X	X	X	X		
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X		X	X	X	X	X	X		
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X		X	X	X	X	X	X		
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X		X	X	X	X	X	X		
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X		X	X	X	X	X	X		
Recomendaciones / Observaciones:											
SERVICIO GENERAL											
Fecha de seguimiento	30/10/2020			Responsable	OSCAR MORLEY						

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN												
Inspeccionado por (Nombre):	ISIDORO HERVÍDEZ			Marca:	NISSAN		Una Inicial:	O		Kms/Fin al:	0	
Supervisor (Nombre):	OSCAR MORALES			Semana de:	15		Añ:	20		Mes de:	JUN 20	
Dependencia:	PUEBLA			Ubicación:	PUEBLA							
INSPECCIÓN												
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUN	RAJ	RIER	JUE	VIER	SAB	DOR			
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
PARTES EXTERNAS												
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X				X	X	X	X	X		
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X				X	X	X	X	X		
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X				X	X	X	X	X		
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X			X	X	X	X	X		
Ullentes	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X				X	X	X	X	X		
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X				X	X	X	X	X		
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X			X	X	X	X	X		
Montura de los cilindros	Firme	X				X	X	X	X	X		
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X				X	X	X	X	X		
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X				X	X	X	X	X		
Lámparas Luces delanteras	Lintas sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X				X	X	X	X	X		
Indicador luces de parqueo	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X				X	X	X	X	X		
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustada	X				X	X	X	X	X		
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR												
Fuente de energía	Sin rajaduras / Aislada adecuadamente	X				X	X	X	X	X		
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X				X	X	X	X	X		
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X				X	X	X	X	X		
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X				X	X	X	X	X		
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X				X	X	X	X	X		
Cableado eléctrico	Aislado / sin roturas / ajustados	X				X	X	X	X	X		
Botella de dirección / nivel aceite	Sin fugas / bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X				X	X	X	X	X		
INTERIOR DE LA CABINA												
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X				X	X	X	X	X		
Vidrio parabrisas / vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X				X	X	X	X	X		
Pumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empuje sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X				X	X	X	X	X		
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X				X	X	X	X	X		
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X				X	X	X	X	X		
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X				X	X	X	X	X		
Sillas / Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso / apoyo para la cabeza asegurado	X				X	X	X	X	X		
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X				X	X	X	X	X		
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X				X	X	X	X	X		
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manila de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X				X	X	X	X	X		
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X				X	X	X	X	X		
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X				X	X	X	X	X		
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X				X	X	X	X	X		
Frenos	Pedales con antideslizante / nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X				X	X	X	X	X		
Recomendaciones / Observaciones:												
SERVICIO GENERAL												
Fecha de seguimiento:	30/10/2020			Responsable:	OSCAR MORALES							

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple



MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
PROCESO SEGURIDAD INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MONTACARGAS

DATOS DE INSPECCIÓN									
Inspeccionado por (Nombre):	Isidoro Hernández								
Supervisor (Nombre):	OSCAR MUÑOZ								
Dependencia:	PUEBLA								
Marca:	NISSAN								
Modelo:	0								
Suma de:	22								
Al:	27								
Mes de:	Junio 20								
Ubicación:	PUEBLA								
ITEM	ESTÁNDAR	Aplica	LUN	MAR	HIER	JUE	VIER	SAB	DOM
PARTE EXTERNA									
Espejos laterales	Sin roturas, sin manchas y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Luces traseras	De freno: mínimo dos / de color rojo / Direccionales: mínimo dos de color amarillo / Retroceso: mínimo dos de color blanco	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de reversa	Función automática con el cambio de reversa.	X	X	X	X	X	X	X	X
Extintor de incendio	Extintor PQS de 20 Libras / Recargado / Revisado	X	X	X	X	X	X	X	X
Llantas	Libres de rajaduras y sin desgaste excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de montacargas	En buena estado y legible	X	X	X	X	X	X	X	X
Cilindros de elevación e inclinación	Libres de escape o daños	X	X	X	X	X	X	X	X
Montura de los cilindros	Firme	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces frontales altas	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicadores luces direccionales	Mínimo dos funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Lámparas Luces delanteras	Lentes sin roturas / funcionando / de color blanco / amarillo	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador luces de perjuicio	Mínimo dos / funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de combustible	Sin fugas / ajustado / con tapa original y ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR									
Puente de energía	Sin rajaduras/ Asilada adecuadamente	X	X	X	X	X	X	X	X
Conexiones eléctricas	Firmes y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Nivel agua refrigeración / mangueras	Nivel correcto / mangueras sin fugas	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de las líneas hidráulicas	Líneas sin fugas y en buen estado	X	X	X	X	X	X	X	X
Niveles de aceite motor / hidráulico	Niveles de acuerdo al fabricante.	X	X	X	X	X	X	X	X
Cableado eléctrico	Asilado / sin roturas / ajustados	X	X	X	X	X	X	X	X
Botella de dirección / Nivel aceite	Sin fugas/ bien asegurado / nivel de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
INTERIOR DE LA CABINA									
Espejos retrovisor interior	Sin roturas / sin manchas / ajustado	X	X	X	X	X	X	X	X
Vidrio parabrisas/ vidrios ventanas	Sin roturas / manchas / distorsiones	X	X	X	X	X	X	X	X
Plumillas limpiavidrios/ motor lavaparabrisas	Mínimo dos / empaque sin desgastes / funcionando / mínimo dos revoluciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Estado de la cabina del operador	Protegida y en buen estado en general	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador de combustible	La barra o indicador debe mostrar el nivel de combustible	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicador presión de aceite motor	Que se ilumine al encender el motor	X	X	X	X	X	X	X	X
Sillas/ Apoyo para la cabeza	Atornilladas al piso/ apoyo para la cabeza asegurado	X	X	X	X	X	X	X	X
Pedales freno / clutch / acelerador	Con freno antideslizante / sin juego excesivo	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma de retroceso	Funcionando correctamente.	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipo de carretera	Dos conos, gato, manilla de 15m., bloques, llaves, linterna de mano con baterías, botiquín, calibrador de aire	X	X	X	X	X	X	X	X
Cinturones de seguridad	Dos de 3 puntos de apoyo	X	X	X	X	X	X	X	X
Claxon	Funcionando / que se oiga mínimo a 50 m.	X	X	X	X	X	X	X	X
Volante	Funcionando en perfectas condiciones	X	X	X	X	X	X	X	X
Frenos	Pedales con antideslizante/ nivel de líquido de acuerdo al fabricante	X	X	X	X	X	X	X	X
Recomendaciones / Observaciones:									
SERVICIO GENERAL									
Fecha de seguimiento:	30/10/2020	Responsable:	OSCAR MUÑOZ						

Nota:
- C: Cumple / NC: No Cumple