



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	12 de enero de 2020
Fecha de aprobación:	12 de enero de 2020
Código:	No. de Revisión
	Formato Contenido
	1 0

Página 1 de 1

INSPECCIÓN VISUAL				INSPECCIÓN OPERACIONAL					
		SAT	INS	N/A			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinación del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan		Capacidad: 2500		Identificación: n/a	Horas/Millaje: n/a		Fecha: 020320		Hora: 09.50
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL				INSPECCIÓN OPERACIONAL			
	SAT	INS	N/A		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire		x		14. Claxon		X	
2. Todas las luces		x		15. Dirección hidráulica	X		
3. Dispositivos de advertencia		X		16. Freno	X		
4. Número de horas/kilometraje		X		17. Freno de emergencia	X		
5. Relojes indicadores		X		18. Seguro de arranque en posición neutral	X		
6. Daños a la carrocería	X			19. Inclinação del trinche	X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	X			20. Subir y bajar el trinche	X		
8. Nivel de aceite del motor	X			21. Aditamentos hidráulicos	X		
9. Nivel del refrigerante	X			22. Estado y seguro del trinche	X		
10. Nivel de combustible	X			23. Cinturones de seguridad	X		
11. Nivel de aceite hidráulico	X			24. Transmisión/Dirección	X		
12. Batería	X			25. Equipos de protección contra incendio	X		
13. Puntos de lubricación externa	x			26. Alarma de retroceso		x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a		Horas/Millaje: n/a	Fecha: 03-03-20	Hora: 09:30	
Comentarios: servicio general							
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro				Nombre del supervisor y firma: oscar			
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.							
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas							



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	12 de enero de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de enero de 2020		
Código:		No. de Revisión	
		Formato	Contenido
		1	0

Página 1 de 1

INSPECCIÓN VISUAL				SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL				SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire					X		14. Claxon					X	
2. Todas las luces					X		15. Dirección hidráulica				X		
3. Dispositivos de advertencia					X		16. Freno				X		
4. Número de horas/kilometraje					X		17. Freno de emergencia				X		
5. Relojes indicadores					X		18. Seguro de arranque en posición neutral				X		
6. Daños a la carrocería				X			19. Inclínación del trinche				X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua				X			20. Subir y bajar el trinche				X		
8. Nivel de aceite del motor				X			21. Aditamentos hidráulicos				X		
9. Nivel del refrigerante				X			22. Estado y seguro del trinche				X		
10. Nivel de combustible				X			23. Cinturones de seguridad				X		
11. Nivel de aceite hidráulico				X			24. Transmisión/Dirección				X		
12. Batería				X			25. Equipos de protección contra incendio				X		
13. Puntos de lubricación externa				X			26. Alarma de retroceso					X	
Marca: nissan		Capacidad: 2500		Identificación: n/a		Horas/Millaje: n/a		Fecha: 040320		Hora: 09.15			
Comentarios: servicio general													
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro													
Nombre del supervisor y firma: oscar													
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.													
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas													



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020		
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020		
Código:	No. de Revisión		
	Formato	Contenido	
	1	0	
DIARIA DE			
Página 1 de 1			

INSPECCIÓN VISUAL				SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL				SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire					x		14. Claxon					X	
2. Todas las luces					x		15. Dirección hidráulica				X		
3. Dispositivos de advertencia					X		16. Freno				X		
4. Número de horas/kilometraje					X		17. Freno de emergencia				X		
5. Relojes indicadores					X		18. Seguro de arranque en posición neutral				X		
6. Daños a la carrocería				X			19. Inclinación del trinche				X		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua				X			20. Subir y bajar el trinche				X		
8. Nivel de aceite del motor				X			21. Aditamentos hidráulicos				X		
9. Nivel del refrigerante				X			22. Estado y seguro del trinche				X		
10. Nivel de combustible				X			23. Cinturones de seguridad				X		
11. Nivel de aceite hidráulico				X			24. Transmisión/Dirección				X		
12. Batería				X			25. Equipos de protección contra incendio				X		
13. Puntos de lubricación externa				x			26. Alarma de retroceso					x	
Marca: nissan		Capacidad: 2500		Identificación: n/a		Horas/Millaje: n/a		Fecha: 05-03-20		Hora: 09:45			
Comentarios: servicio general													
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro													
Nombre del supervisor y firma: oscar													
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.													
Observaciones: Llantas de lado izq trasera ragadas													

 Comercializadora Industrial Merdiz S. de R.L. de C.V.	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO		Fecha de elaboración: 06 de marzo de 2020
			Fecha de aprobación: 12 de marzo de 2020
	Código:	No. de Revisión	
		Formato	Contenido
		1	0
FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS			Página 1 de 1

INSPECCIÓN VISUAL		SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL		SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire			x		14. Claxon			x	
2. Todas las luces			x		15. Dirección hidráulica		x		
3. Dispositivos de advertencia			x		16. Freno		x		
4. Número de horas/kilometraje			x		17. Freno de emergencia		x		
5. Relojes indicadores			x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x		
6. Daños a la carrocería		x			19. Inclinação del trinche		x		
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua		x			20. Subir y bajar el trinche		x		
8. Nivel de aceite del motor		x			21. Aditamentos hidráulicos		x		
9. Nivel del refrigerante		x			22. Estado y seguro del trinche		x		
10. Nivel de combustible		x			23. Cinturones de seguridad		x		
11. Nivel de aceite hidráulico		x			24. Transmisión/Dirección		x		
12. Batería		x			25. Equipos de protección contra incendio		x		
13. Puntos de lubricación externa		x			26. Alarma de retroceso			x	
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a			Horas/Millaje: n/a	Fecha: 06-03-20	Hora: 09:55		
Comentarios: servicio general									
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro					Nombre del supervisor y firma: oscar				
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.									
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas									



Comercializadora
Industrial Merdiz S. de
R.L. de C.V.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO

FORMULARIO DE INSPECCIÓN DIARIA DE MONTACARGAS

Fecha de elaboración:	06 de marzo de 2020	
Fecha de aprobación:	12 de marzo de 2020	
Código:	No. de Revisión	
	Formato	Contenido
	1	0
Página 1 de 1		

INSPECCIÓN VISUAL			SAT	INS	N/A	INSPECCIÓN OPERACIONAL			SAT	INS	N/A
1. Llantas/ruedas/revestimiento/presión de aire				x		14. Claxon				x	
2. Todas las luces				x		15. Dirección hidráulica		x			
3. Dispositivos de advertencia				x		16. Freno		x			
4. Número de horas/kilometraje				x		17. Freno de emergencia		x			
5. Relojes indicadores				x		18. Seguro de arranque en posición neutral		x			
6. Daños a la carrocería	x					19. Inclinação del trinche		x			
7. Escapes de aceite/fluidos/combustible/agua	x					20. Subir y bajar el trinche		x			
8. Nivel de aceite del motor	x					21. Aditamentos hidráulicos		x			
9. Nivel del refrigerante	x					22. Estado y seguro del trinche		x			
10. Nivel de combustible	x					23. Cinturones de seguridad	x				
11. Nivel de aceite hidráulico	x					24. Transmisión/Dirección		x			
12. Batería	x					25. Equipos de protección contra incendio		x			
13. Puntos de lubricación externa	x					26. Alarma de retroceso			x		
Marca: nissan	Capacidad: 2500	Identificación: n/a				Horas/Millaje: n/a	Fecha: 07-03-20	Hora:10:55			
Comentarios: servicio general											
Nombre del operador y firma: oscar e isidoro						Nombre del supervisor y firma: oscar					
Instrucciones: Marque todos los renglones indicados. SAT = Satisfactorio, INS = Insatisfactorio, N/A = No aplica. En caso de cualquier comentario adicional utilice la parte de atrás de este formulario.											
Observaciones: llantas de lado izq trasera ragadas											

