

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	148
Fecha de inicio :	2020-08-02
Fecha de finalización :	2020-07-06

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: Esteras no apoyadas en pared	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	
trabajo a efectuar:	
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: **ALEJANDRO MONTES VENERO**

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: _____

original: Ejecutor del
trabajo

copia: Jefe de
mantenimiento