

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	244
Fecha de inicio :	2020-09-03
Fecha de finalización :	2020-09-01

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: Largueros o bastidores rectos y sin defomraciones	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalaciòn:	
Àrea:	
trabajo a efectuar:	
tiempo estimado:	

Responsable de ejecuciòn:**ALEJANDRO MONTES VENERO**

Firma: \_\_\_\_\_

Responsable de mantenimiento: **José de Jesus Gonzalez Cuellar**

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento