

Proveedor externo
Actividad Interna

| | |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No : | 246 |
| Fecha de inicio : | 2020-07-30 |
| Fecha de finalización : | 2020-08-31 |

| | | | |
|-----------------|--|------------------|--|
| Hora de inicio: | | Hora de termino: | |
|-----------------|--|------------------|--|

| | | |
|--|------------------------|--|
| Descripción del trabajo: solicitar que la empresa compañía poblana nos traigan buenas tarimas | TIPO DE MANTENIMIENTO: | |
| | PREVENTIVO: | |
| | CORRECTIVO: | |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : | | | | |
| Cantidad : | | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Equipo o instalación: | |
| Área: | |
| trabajo a efectuar: | |
| tiempo estimado: | |

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: _____

| |
|--------------------------------|
| original: Ejecutor del trabajo |
| copia: Jefe de mantenimiento |