

Proveedor externo  
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	88
Fecha de inicio :	2020-08-27
Fecha de finalización :	2020-08-29

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: reemplazo de aceite de motor	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	
trabajo a efectuar:	
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: \_\_\_\_\_

Responsable de mantenimiento: José de Jesus Gonzalez Cuellar

Firma: \_\_\_\_\_

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento