

Proveedor externo  
Actividad Interna

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ordén de trabajo No :   | 698        |
| Fecha de inicio :       | 2022-06-06 |
| Fecha de finalización : | 2022-02-10 |

|                 |  |                  |  |
|-----------------|--|------------------|--|
| Hora de inicio: |  | Hora de termino: |  |
|-----------------|--|------------------|--|

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
| Descripción del trabajo:<br>cambio de empaque en mal estado(patin) | TIPO DE MANTENIMIENTO: |  |
|  | PREVENTIVO:            |  |
|  | CORRECTIVO:            |  |

|                           |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|
| Herramientas utilizadas : |  |  |  |  |
| Cantidad :                |  |  |  |  |

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| Repuestos utilizados : |  |  |  |  |
| Cantidad :             |  |  |  |  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Equipo o instalación: |  |
| Área:                 |  |
| trabajo a efectuar:   |  |
| tiempo estimado:      |  |

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: \_\_\_\_\_

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: \_\_\_\_\_

|                                   |
|-----------------------------------|
| original: Ejecutor del<br>trabajo |
| copia: Jefe de<br>mantenimiento   |