

Proveedor externo
Actividad Interna

Ordén de trabajo No :	712
Fecha de inicio :	2022-01-21
Fecha de finalización :	2022-01-14

Hora de inicio:		Hora de termino:	
-----------------	--	------------------	--

Descripción del trabajo: alarma de reversa	TIPO DE MANTENIMIENTO:	
	PREVENTIVO:	
	CORRECTIVO:	

Herramientas utilizadas :				
Cantidad :				

Repuestos utilizados :				
Cantidad :				

Equipo o instalación:	
Área:	
trabajo a efectuar:	
tiempo estimado:	

Responsable de ejecución: **Isidoro Hernández Torres**

Firma: _____

Responsable de mantenimiento: **Oscar Isaac Monroy Cardoza**

Firma: _____

original: Ejecutor del trabajo
copia: Jefe de mantenimiento